

RENAULT MASTER 2.3 DCI 170 L2H2



Stücknummer 305280
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2018 / 04
Kilometerstand 134.897 km

Fahrgestellnummer
VF1MA000759925732

Technischer Zustand 

Bemerkungen

L2H2, airco, imperiaal, trap, trekhaak, pdc
(A15)

Preis € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	1.435 kg
Eigengewicht	2.065 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.500 kg
Anhängerkupplung	✓
Radstand	368 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Rückseite
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Weiß
Wartungshandbuch	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	125 kW (170 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	300 cm
Laderaumbreite	175 cm
Laderaumhöhe	187 cm
Ladeflächenhöhe	58 cm
Durchfahrthöhe	180 cm
Dachgepäckträger	inkl. Rolle und Treppe
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen L2H2, airco, imperiaal, trap, trekhaak, pdc

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Reifen und Achsen



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a smiling face and a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

100%	Sehr guter Zustand
80%	Guter Zustand
60%	Angemessene Staat
40%	Moderate Zustand
20%	Entspricht nicht den Anforderungen