

RENAULT MAXITY Bakwagen Laadklep!



Stücknummer 305456
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Koffer
 Erstzulassung Jahr 2016 / 05
 Kilometerstand 110.879 km

Fahrgestellnummer
 VF6SWTF24G6187261

Technischer Zustand

Bemerkungen

Bakwagen Laadklep Airco Dubbellucht
 (A15)

Preis €19900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Doppelbereifung
 Nutzlast 803 kg
 Eigengewicht 2.697 kg
 Bruttogewicht 3.500 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 3.500 kg
 Radstand 340 cm
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 1
 Einparkhilfe Keiner
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Farbe Grau
 Metallisch
 Beheizte Spiegel

Antriebsstrang

Motorleistung 107 kW (145 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 5
 Antriebstechnik Steuerriemen
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 6
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 431 cm
 Laderaumbreite 208 cm
 Laderaumhöhe 220 cm
 Ladeflächenhöhe 90 cm
 Durchfahrtshöhe 214 cm
 Dachgepäckträger Keiner
 Verschluss hinten Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze 3
 Sitzbezug Stoff

Ladebordwand

Ladebordwand
 Ladebordwandausführung Heckklappe
 Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg
 Ladebordwandhersteller BAR Cargolift
 Ladebordwandgröße 160x215

Bemerkungen

Bemerkungen Bakwagen Laadklep Airco
 Dubbellucht 145Pk Euro6!

Reifen/Räder

Reserverad
 Profil Reserverad 6 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Ladebordwand

Bedienung

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 195/70R15,0
torsionsfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 195/70R15,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
 Guter Zustand
 Angemessene Staat
 Moderate Zustand
 Entspricht nicht den Anforderungen