MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!

Stücknummer	305619
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Personenbeförderung
Erstzulassung Jahr	2020 / 07
Kilometerstand	143.633 km

Fahrgestellnummer
W1V44770313723781

Technischer Zustand

Bemerkungen
L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie (A15)

Preis € 24900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	2.144 kg
Bruttogewicht	3.100 kg
Radstand	320 cm
Federungstyp	schraubenfeder

Kabine

Tempomat	√
Klimaanlage	√
Anzahl Airbags	4
Scheibenwischer hinten	√
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
GPS-Navigation	√
Farbe	Schwarz
Wartungshandbuch	√
Beheizte Spiegel	√
Rückfahrkamera	√

Antriebsstrang

Motorleistung	105 kW (143 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Aufbautyp	verlängert
Laderaumlänge	61 cm
Laderaumbreite	142 cm
Laderaumhöhe	128 cm
Ladeflächenhöhe	52 cm
Durchfahrtshöhe	118 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	9
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie Personenvervoer 1e Eigenaar!

Reifen/Räder

Reserverad	√
Profil Reserverad	8 mm

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Kabine

Interne	●●○○○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●○○○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Interne Zustand	●●●●○
Externe Zustand	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●○○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen