CITROEN JUMPER 2.2 L2H2 Airco Nieuw!

Stücknummer	305623
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr	2023 / 11
Kilometerstand	368 km

Fahrgestellnummer
VF7YCBPFBPG040810

Technischer Zustand

Bemerkungen
L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer
(A15)

Preis € 45999

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Klimaanlage	√
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
Trennwand	√
Farbe	Weiß
Rückfahrkamera	√

Antriebsstrang

Motorleistung	103 kW (140 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer 140Pk Navi + CarPlay Direct Leverbaar!

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes	●●●●●
Elektrisch	●●●●●

Kabine

Interne	●●●●●
Externe	●●●●●
Lenkung	●●●●●
Federung	●●●●●
Fahrgestell	●●●●●
Radaufhängung	●●●●●
Bremsen	●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●●
Kühlsystem	●●●●●
Kraftstoffsystem	●●●●●
Auspuffanlage	●●●●●
Schmiersystem	●●●●●
Getriebe	●●●●●
Kupplung	●●●●●
Antrieb	●●●●●

Aufbau

Aufbau	●●●●●
Interne Zustand	●●●●●
Externe Zustand	●●●●●

Kühlanlage

Systeme	●●●●●

Reifen/Räder

Reifen	●●●●●

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 0/0R0,0

2

Reifengröße: 0/0R0,0

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●●	Guter Zustand
●●●●●	Angemessene Staat
●●●●●	Moderate Zustand
●●●●●	Entspricht nicht den Anforderungen