

## OPEL MOVANO 2.3 L2H2 Airco Org NL!



Stücknummer 305778  
 Produktgruppe Kleintransporter  
 Spezifikation Geschlossene Kasten  
 Erstzulassung Jahr 2015 / 10  
 Kilometerstand 137.110 km

**Fahrgestellnummer**  
 W0LMRFEYCGB091513

Technischer Zustand 

**Bemerkungen**  
 L2H2 Airco Climatronic 136PK Org NL NAP!  
 ( A15 )

**Preis €9990**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
 Konfiguration 4x2  
 Nutzlast 1.635 kg  
 Eigengewicht 1.865 kg  
 Bruttogewicht 3.500 kg  
 Anhängelast, ungebremst 750 kg  
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.500 kg  
 Anhängerkupplung  
 Radstand 368 cm  
 Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
 Tempomat  
 Klimaanlage  
 Anzahl Airbags 1  
 Einparkhilfe Rückseite  
 Elektrische Fensterheber  
 Elektrische Spiegel  
 Trennwand  
 GPS-Navigation  
 Farbe Weiß  
 Wartungshandbuch

### Antriebsstrang

Motorleistung 100 kW (136 Hp)  
 Kraftstoff Diesel  
 Euro 5  
 Antriebstechnik Steuerecke  
 Getriebeart Handschalter  
 Gänge 6  
 Servolenkung  
 ABS  
 ASR

### Aufbau

Aufbautyp verlängert und erhöht  
 Laderaumlänge 308 cm  
 Laderaumbreite 175 cm  
 Laderaumhöhe 188 cm  
 Ladeflächenhöhe 60 cm  
 Durchfahrthöhe 180 cm  
 Dachgepäckträger Keiner  
 Seitentüren 1  
 Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 3  
 Sitzbezug Stoff  
 Komfortsitz links

### Bemerkungen

Bemerkungen L2H2 Airco Climatronic 136PK  
 Org NL NAP!

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/65R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen