

# VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 L3H2 Airco Trekhaak

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 306060  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2018 / 02  
Kilometerstand 169.372 km

**Fahrgestellnummer**  
WV1ZZZSYZH9004141

Technischer Zustand

### Bemerkungen

L3H2 Airco Mf-Stuurwiel CarPlay Trekhaak  
( A15 )

**Preis €17750**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 1.472 kg  
Eigengewicht 2.028 kg  
Bruttogewicht 3.500 kg  
Anhängelast, ungebremst 750 kg  
Anhängelast Mittelachse, gebremst 3.000 kg  
Anhängerkupplung  
Radstand 364 cm  
Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Anzahl Airbags 2  
Einparkhilfe Vorder-und Rückseite  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
Farbe Weiß  
Beheizte Spiegel

### Antriebsstrang

Motorleistung 103 kW (140 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerriemen  
Getriebeart Handschalter  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 320 cm  
Laderaumbreite 178 cm  
Laderaumhöhe 168 cm  
Ladeflächenhöhe 61 cm  
Durchfahrtshöhe 156 cm  
Tritt hinten  
Dachgepäckträger Keiner  
Seitentüren 1  
Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 3  
Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen L3H2 Airco Mf-Stuurwiel  
CarPlay Trekhaak 140Pk  
Euro6!

### Reifen/Räder

Reserverad  
Profil Reserverad 6 mm

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/75R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/75R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen