

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L3H2 Maxi Autom

# KLEYN VANS



Stücknummer 306300  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2020 / 11  
Kilometerstand 145.715 km

**Fahrgestellnummer**  
W1V9076351P305983

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
L3H2 Maxi Airco Automaat 170Pk Navi  
( A15 )

**Preis €28700**



**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 1.035 kg  
Eigengewicht 2.465 kg  
Bruttogewicht 3.500 kg  
Anhängelast, ungebremst 750 kg  
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg  
Radstand 433 cm

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Anzahl Airbags 2  
Einparkhilfe Vorder-und Rückseite  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
GPS-Navigation  
Farbe Weiß  
Beheizte Spiegel  
Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 125 kW (170 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerkette  
Getriebeart Automatic  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 440 cm  
Laderbreite 177 cm  
Laderaumhöhe 192 cm  
Ladeflächenhöhe 60 cm  
Tritt hinten  
Dachgepäckträger Keiner  
Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 2  
Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen L3H2 Maxi Airco Automaat  
170Pk Navi Parkeersensoren  
Euro6!

### Reifen/Räder

Reserverad

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP   KLEYN TRUCKS   KLEYN TRAILERS   KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Radaufhängung

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 0/0R0,0



Reifengröße: 0/0R0,0

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen