

VOLKSWAGEN LT 46 2.5 TDI



Stücknummer 306306
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Koffer
 Erstzulassung Jahr 2007 / 04
 Kilometerstand 30.281 km

Fahrgestellnummer
 WV1ZZZ2DZ6H034346

Technischer Zustand

Bemerkungen
 UNIEKE KM STAND AC YOUNGTIMER!!
 (A15)

Preis €13950



Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Doppelbereifung
 Nutzlast 829 kg
 Eigengewicht 2.671 kg
 Bruttogewicht 3.500 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
 Anhängerkupplung
 Radstand 404 cm
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
 Klimaanlage
 Einparkhilfe Keiner
 Elektrische Fensterheber
 Farbe Beige

Antriebsstrang

Motorleistung 80 kW (109 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 3
 Antriebstechnik Steuerriemen
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 5
 Servolenkung
 ABS

Aufbau

Aufbautyp zusätzlich verlängert
 Laderaumlänge 420 cm
 Laderaumbreite 207 cm
 Laderaumhöhe 207 cm
 Ladeflächenhöhe 85 cm
 Durchfahrts Höhe 206 cm
 Tritt hinten
 Dachgepäckträger Keiner
 Seitentüren 1
 Verschluss hinten Doppeltür
 Werkstattausrüstung

Sitze

Sitzplätze 3
 Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen UNIEKE KM STAND AC YOUNGTIMER!!

Reifen/Räder

Reserverad
 Profil Reserverad 8 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollleuchte) ●●●●●●●●

Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



Reifengröße: 195/70R15,0
torsionsfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 195/70R15,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen