

FIAT DUCATO 2.2 JTD 160 LAADKLEP



Stücknummer 306455
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Koffer
 Erstzulassung Jahr 2020 / 06
 Kilometerstand 232.144 km
Fahrgestellnummer
 ZFA25000002N68327
 Technischer Zustand 
Bemerkungen
 gesloten laadbak, laadklep, airco, navi, 160
 (A15)

Preis € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	855 kg
Eigengewicht	2.645 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Radstand	405 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Farbe	Weiß
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	118 kW (160 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	428 cm
Laderaumbreite	206 cm
Laderaumhöhe	235 cm
Ladeflächenhöhe	95 cm
Durchfahrthöhe	233 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	750 kg
Ladebordwandhersteller	Dhollandia
Ladebordwandgröße	140 x 211

Bemerkungen

Bemerkungen	gesloten laadbak, laadklep, airco, navi, 160 pk.
-------------	--

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Aufbau



Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 215/75R16,0
Schraubenfeder
Scheibenbremsen

2



Reifengröße: 215/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen