

OPEL VIVARO 1.6 L2H1 Navi 140Pk AC!



Stücknummer 306624
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2014 / 12
 Kilometerstand 190.167 km

Fahrgestellnummer
 W0L1F7119FS010802

Technischer Zustand 

Bemerkungen
 L2H1 Navi 140Pk AC Lm-Velgen Sidebars
 (A15)



Preis €9950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 1.295 kg
 Eigengewicht 1.685 kg
 Bruttogewicht 2.980 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
 Anhängerkupplung
 Radstand 350 cm
 Leichtmetallfelgen
 Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 2
 Einparkhilfe Rückseite
 Getönte Scheiben
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Trennwand
 GPS-Navigation
 Farbe Schwarz
 Beheizte Spiegel
 Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 103 kW (140 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 5
 Antriebstechnik Steuerecke
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 6
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Material Seitenwand isoliert
 Laderaumlänge 294 cm
 Laderaumbreite 164 cm
 Laderaumhöhe 136 cm
 Ladeflächenhöhe 57 cm
 Durchfahrthöhe 136 cm
 Dachgepäckträger Keiner
 Seitentüren 1
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2
 Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen L2H1 Navi 140Pk AC
 Lm-Velgen Sidebars Trekhaak
 NAP!

Reifen/Räder

Reserverad
 Profil Reserverad 8 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 215/60R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 215/60R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen