IVECO DAILY 50 C 180 3.0 FRIGO

Stücknummer	306746
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr	2017 / 01
Kilometerstand	274.811 km

Fahrgestellnummer
ZCFC150C005110222

Technischer Zustand

Bemerkungen
koelwagen/vries, automaat, airco, laadklep (A15)

Preis € 18900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Doppelbereifung	√
Radstand	345 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Klimaanlage	√
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
Trennwand	√
Farbe	Silber
Beheizte Spiegel	√

Antriebsstrang

Motorleistung	125 kW (170 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Laderaumlänge	344 cm
Laderaumbreite	190 cm
Laderaumhöhe	200 cm
Ladeflächenhöhe	90 cm
Durchfahrtshöhe	207 cm
Tritt hinten	√
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff
Komfortsitz	links

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor	Carrier
Modell Kühlmotor	vatna 200
Kühlmotor	elektrisch
Art der Kühlung	Eutektische Platten
Tages-/Nachtkühlung	Night cooling

Ladebordwand

Ladebordwand	√
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	750 kg
Ladebordwandhersteller	DHOLANDIA
Ladebordwandgröße	160x100

Bemerkungen

Bemerkungen	koelwagen/vries, automaat, airco, laadklep

Reifen/Räder

Reserverad	√
Profil Reserverad	3 mm

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●○○○
Anzeigecodes	●●●○○
Elektrisch	●●●○○

Kabine

Interne	●●●●○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Radaufhängung	●●●○○
Bremsen	●●●○○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Aufbau	●●●●○
Interne Zustand	●●●●○
Externe Zustand	●●●○○

Kühlanlage

Systeme	●●○○○

Ladebordwand

Bedienung	●●●●○
System	●●●○○

Reifen/Räder

Reifen	●○○○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 195/75R16,0
torsionsfeder
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 195/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen