# CITROEN JUMPER 2.2 L2H1 Airco 130PK!

| | |
|---|---|
| Stücknummer | 307135 |
| Produktgruppe | Kleintransporter |
| Spezifikation | Geschlossene Kasten |
| Erstzulassung Jahr | 2015 / 02 |
| Kilometerstand | 144.461 km |

**Fahrgestellnummer**
VF7YATMFB12797047

Technischer Zustand

**Bemerkungen**
L2H1 Airco 130PK Org NL NAP!
( A15 )

## Preis € 11400


Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


## Ausrüstung

### Fahrgestell

| | |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Konfiguration | 4x2 |
| Nutzlast | 1.125 kg |
| Eigengewicht | 1.875 kg |
| Bruttogewicht | 3.000 kg |
| Anhängelast, ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast Mittelachse, gebremst | 2.500 kg |
| Anhängerkupplung | √ |
| Radstand | 345 cm |
| Federungstyp | Blattfederung |

### Kabine

| | |
|---|---|
| Art der Kabine | Einzelkabine |
| Tempomat | √ |
| Klimaanlage | √ |
| Standheizung | √ |
| Anzahl Airbags | 1 |
| Einparkhilfe | Keiner |
| Elektrische Fensterheber | √ |
| Elektrische Spiegel | √ |
| Trennwand | √ |
| GPS-Navigation | √ |
| Farbe | Schwarz |
| Metallisch | √ |
| Wartungshandbuch | √ |
| Beheizte Spiegel | √ |
| Rückfahrkamera | √ |

### Antriebsstrang

| | |
|---|---|
| Motorleistung | 96 kW (130 Hp) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Euro | 5 |
| Antriebstechnik | Steuerkette |
| Getriebeart | Handschalter |
| Gänge | 6 |
| Servolenkung | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |

### Aufbau

| | |
|---|---|
| Aufbautyp | verlängert |
| Laderaumlänge | 297 cm |
| Laderaumbreite | 187 cm |
| Laderaumhöhe | 173 cm |
| Ladeflächenhöhe | 55 cm |
| Durchfahrtshöhe | 150 cm |
| Tritt hinten | √ |
| Dachgepäckträger | inkl. Rolle und Treppe |
| Verschluss hinten | Doppeltür |

### Sitze

| | |
|---|---|
| Sitzplätze | 3 |
| Sitzbezug | Stoff |

### Bemerkungen

| | |
|---|---|
| Bemerkungen | L2H1 Airco 130PK Org NL NAP! |

### Reifen/Räder

| | |
|---|---|
| Reserverad | √ |
| Profil Reserverad | 5 mm |

**Kontaktinformationen**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Anerkannt und fachkundig**

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe




Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

| | |
|---|---|
| Anzeigecodes | ●●●●○ |
| Elektrisch | ●●●○○ |

### Kabine

| | |
|---|---|
| Interne | ●●●●○ |
| Externe | ●●●●○ |
| Lenkung | ●●●●○ |
| Federung | ●●●●○ |
| Fahrgestell | ●●●●○ |
| Bremsen | ●●●●○ |

### Antriebsstrang

| | |
|---|---|
| Motor allgemein | ●●●●○ |
| Kühlsystem | ●●●●○ |
| Kraftstoffsystem | ●●●●○ |
| Auspuffanlage | ●●●●○ |
| Schmiersystem | ●●●●○ |
| Getriebe | ●●●●○ |
| Kupplung | ●●●●○ |
| Antrieb | ●●●●○ |

### Aufbau

| | |
|---|---|
| Interne Zustand | ●●●●○ |
| Externe Zustand | ●●●●○ |

### Reifen/Räder

| | |
|---|---|
| Reifen | ●●○○○ |

## Reifen und Achsen

**1**

Reifengröße: 215/70R15,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

**2**

Reifengröße: 215/70R15,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

**Kontaktinformationen**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Legenda für Inspektionsbericht**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Sehr guter Zustand |
| ●●●●○ | Guter Zustand |
| ●●●○○ | Angemessene Staat |
| ●●○○○ | Moderate Zustand |
| ●○○○○ | Entspricht nicht den Anforderungen |