MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L3H2 Airco Autom

Stücknummer	307266
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr	2021 / 05
Kilometerstand	97.354 km

Fahrgestellnummer
W1V9076351P359392

Technischer Zustand

Bemerkungen
L3H2 Maxi Automaat 3.0L V6 3.5T-Trekhaak (A15)

Preis € 37450

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	950 kg
Eigengewicht	2.550 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	3.500 kg
Anhängerkupplung	√
Radstand	433 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Klimaanlage	√
Anzahl Airbags	2
Einparkhilfe	Keiner
Getönte Scheiben	√
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
Trennwand	√
Farbe	Schwarz
Wartungshandbuch	√
Rückfahrkamera	√

Antriebsstrang

Motorleistung	140 kW (190 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Gänge	7
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Aufbautyp	zusätzlich erhöht und verlängert
Laderaumlänge	437 cm
Laderaumbreite	178 cm
Laderaumhöhe	201 cm
Ladeflächenhöhe	73 cm
Tritt hinten	√
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L3H2 Maxi Automaat 3.0L V6 3.5T-Trekhaak 1e Eigenaar!

Reifen/Räder

Reserverad	√

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●●●○
Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Kabine

Interne	●●○○○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Interne Zustand	●●○○○
Externe Zustand	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●●●○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen