

MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI Koelwagen LED 190

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 307278
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2019 / 08
Kilometerstand 124.125 km

Fahrgestellnummer
WDF44760313619716

Technischer Zustand

Bemerkungen

Koelwagen Dag/Nacht Airco Automaat LED
(A15)

Preis €27450



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 640 kg
Eigengewicht 2.160 kg
Bruttogewicht 2.800 kg
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
Radstand 320 cm
Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 2
Einparkhilfe Keiner
Getönte Scheiben
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Trennwand
GPS-Navigation
Farbe Beige
Metallisch
Wartungshandbuch
Beheizte Spiegel
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 140 kW (190 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Automatic
Gänge 7
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Aufbautyp verlängert
Laderaumlänge 227 cm
Laderaubbreite 148 cm
Laderaumhöhe 121 cm
Ladeflächenhöhe 55 cm
Durchfahrthöhe 119 cm
Dachgepäckträger Keiner
Seitentüren 1
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor TRS
Modell Kühlmotor domestic frigo dc3500
Kühlmotor Compressor / elektrisch
Tages-/Nachtkühlung Tages-/Nachtkühlung

Bemerkungen

Bemerkungen Koelwagen Dag/Nacht Airco
Automaat LED 190PK 1e
Eigenaar!

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Kühlanlage

Systeme

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen