

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 RWD Airco

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Stücknummer 307408  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2022 / 03  
Kilometerstand 60.297 km

**Fahrgestellnummer**  
W1V9076331P421593

Technischer Zustand

### Bemerkungen

L2H2 RWD/ Achterwielaandrijving Airco  
( A15 )

**Preis €26900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 1.066 kg  
Eigengewicht 2.134 kg  
Bruttogewicht 3.200 kg  
Anhängelast, ungebremst 750 kg  
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg  
Anhängerkupplung  
Radstand 367 cm  
Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Klimaanlage  
Anzahl Airbags 1  
Einparkhilfe Keiner  
Getönte Scheiben  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
Farbe Weiß  
Beheizte Spiegel

### Antriebsstrang

Motorleistung 110 kW (149 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerecke  
Getriebeart Handschalter  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 332 cm  
Laderaumbreite 177 cm  
Laderaumhöhe 197 cm  
Ladeflächenhöhe 70 cm  
Dachgepäckträger Keiner  
Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 3  
Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen L2H2 RWD/  
Achterwielaandrijving Airco  
Euro6!

### Reifen/Räder

Reserverad

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen