

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI AUT. LAADKLEP

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 307532
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Koffer
Erstzulassung Jahr 2018 / 08
Kilometerstand 186.452 km

Fahrgestellnummer
WDB9061351N759992

Technischer Zustand

Bemerkungen

gesloten laadbak, laadklep, zijdeur, airco,
(A15)



Preis €22900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 610 kg
Eigengewicht 2.890 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
Radstand 433 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Farbe Blau
Wartungshandbuch
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 120 kW (163 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Automatic
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 424 cm
Laderaumbreite 211 cm
Laderaumhöhe 226 cm
Ladeflächenhöhe 88 cm
Durchfahrtshöhe 221 cm
Dachgepäckträger Keiner
Seitentüren 1
Verschluss hinten Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg
Ladebordwandhersteller dhollandia dhlm 10
Ladebordwandgröße 180x218

Bemerkungen

Bemerkungen gesloten laadbak, laadklep, zijdeur, airco, automaat

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen