

PEUGEOT BOXER 2.2 HDI



Stücknummer 307587
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2017 / 01
Kilometerstand 108.479 km

Fahrgestellnummer
VF3YCTMAU12C10040

Technischer Zustand

Bemerkungen
KOELWAGEN LAADKLEP EURO6!!
(A15)

Preis €20950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 661 kg
Eigengewicht 2.839 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Radstand 380 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Farbe Weiß
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 96 kW (130 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Aufbautyp verlängert
Laderaumlänge 343 cm
Laderaumbreite 205 cm
Laderaumhöhe 200 cm
Ladeflächenhöhe 97 cm
Durchfahrtshöhe 199 cm
Dachgepäckträger Keiner
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Thermoking
Modell Kühlmotor v300max
Kühlmotor Compressor / elektrisch
Art der Kühlung Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nachtkühlung Tages-/Nachtkühlung

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg
Ladebordwandhersteller DHOLANDIA
Ladebordwandgröße 216x160

Bemerkungen

Bemerkungen KOELWAGEN LAADKLEP
EURO6!!

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Aufbau



Interne Zustand



Externe Zustand



Kühlanlage

Systeme



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 215/70R15,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 215/70R15,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen