

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9prs Auto



Stücknummer 307650
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Personenbeförderung
Erstzulassung Jahr 2022 / 07
Kilometerstand 59.495 km

Fahrgestellnummer
W1V44770314127822

Technischer Zustand 

Bemerkungen
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Preis € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	2.032 kg
Bruttogewicht	3.200 kg
Radstand	320 cm
Federungstyp	Schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	4
Scheibenwischer hinten	✓
Einparkhilfe	Keiner
Getönte Scheiben	✓
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
GPS-Navigation	✓
Farbe	Schwarz
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	100 kW (136 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	57 cm
Laderaumbreite	131 cm
Laderaumhöhe	129 cm
Ladeflächenhöhe	56 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	9
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco Navi 2xZijdeur Euro6!
-------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/55R17,0

Schraubenfeder

Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/55R17,0

Schraubenfeder

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen