

MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI



Stücknummer 307668
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2016 / 03
Kilometerstand 165.655 km

Fahrgestellnummer
WDB9061551N659690

Technischer Zustand

Bemerkungen

KOELWAGEN CARRIER AC AUTOMAAT
(A15)



Preis € 23950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Doppelbereifung	✓
Nutzlast	365 kg
Eigengewicht	3.135 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Radstand	433 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Blau
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	95 kW (129 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Aufbautyp	zusätzlich verlängert
Laderaumlänge	450 cm
Laderaußbreite	207 cm
Laderaußhöhe	205 cm
Ladeflächenhöhe	91 cm
Durchfahrthöhe	191 cm
Tritt hinten	✓
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor	Carrier
Modell Kühlmotor	Pulsor 600mt
Kühlmotor	elektrisch
Art der Kühlung	Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nachtkühlung	Tages-/Nachtkühlung

Bemerkungen

Bemerkungen	KOELWAGEN CARRIER AC AUTOMAAT EURO6!
-------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektrisch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lenkung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Federung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fahrgestell ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bremsen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antriebsstrang

Motor allgemein ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kraftstoffsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Auspuffanlage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Schmiersystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Getriebe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kupplung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antrieb ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aufbau

Interne Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlanlage

Systeme ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen/Räder

Reifen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen und Achsen



Reifengröße: 195/75R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen



Reifengröße: 195/75R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Angemessene Staat
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderate Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Entspricht nicht den Anforderungen