

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 Wp-Inrichtung



Stücknummer 308042  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2016 / 01  
Kilometerstand 155.802 km

**Fahrgestellnummer**  
WDB9066331P188320

Technischer Zustand 

### Bemerkungen

L2H2 Wp-Inrichtung Euro6 Camera Sidebars  
( A15 )

**Preis € 17750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Anzahl der Achsen                 | 2             |
| Konfiguration                     | 4x2           |
| Nutzlast                          | 910 kg        |
| Eigengewicht                      | 2.590 kg      |
| Bruttogewicht                     | 3.500 kg      |
| Anhängelast, ungebremst           | 750 kg        |
| Anhängelast Mittelachse, gebremst | 2.000 kg      |
| Radstand                          | 367 cm        |
| Federungstyp                      | Blattfederung |

### Kabine

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Art der Kabine           | Einzelkabine |
| Klimaanlage              | ✓            |
| Anzahl Airbags           | 1            |
| Einparkhilfe             | Keiner       |
| Elektrische Fensterheber | ✓            |
| Elektrische Spiegel      | ✓            |
| Trennwand                | ✓            |
| Farbe                    | Weiß         |
| Wartungshandbuch         | ✓            |
| Rückfahrkamera           | ✓            |

### Antriebsstrang

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Motorleistung   | 70 kW (95 Hp) |
| Kraftstoff      | Diesel        |
| Euro            | 6             |
| Antriebstechnik | Steuerkette   |
| Getriebeart     | Handschalter  |
| Gänge           | 6             |
| Servolenkung    | ✓             |
| ABS             | ✓             |
| ASR             | ✓             |

### Aufbau

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Laderaumlänge     | 330 cm    |
| Laderaumbreite    | 178 cm    |
| Laderaumhöhe      | 191 cm    |
| Ladeflächenhöhe   | 68 cm     |
| Durchfahrthöhe    | 181 cm    |
| Dachgepäckträger  | Keiner    |
| Seitentüren       | 1         |
| Verschluss hinten | Doppeltür |

### Sitze

|            |       |
|------------|-------|
| Sitzplätze | 2     |
| Sitzbezug  | Stoff |

### Bemerkungen

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Bemerkungen | L2H2 Wp-Inrichtung Euro6<br>Camera Sidebars Oh-historie! |
|-------------|----------------------------------------------------------|

### Reifen/Räder

|                   |      |
|-------------------|------|
| Reserverad        | ✓    |
| Profil Reserverad | 7 mm |

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen