

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI



Stücknummer 308085
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Fahrgestell
Erstzulassung Jahr 2024 / 02
Kilometerstand 13 km

Fahrgestellnummer
W1V9071551N210865

Technischer Zustand

Bemerkungen
NIEUW 10 KMS AIRCO 190 PK!
(A15)

Preis €44950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Doppelbereifung
Chassishöhe 85 cm
Radstand 433 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorleistung 140 kW (190 Hp)
Kraftstoff Diesel
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Aufbautyp zusätzlich verlängert
Dachgepäckträger Keiner

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen NIEUW 10 KMS AIRCO 190
PK!

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Radaufhängung

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen