

PEUGEOT BOXER 2.2 BLUEHDI 120 L3H2



Stücknummer 308194
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2021 / 02
 Kilometerstand 157.738 km

Fahrgestellnummer
 VF3YBANFC12R53604

Technischer Zustand 

Bemerkungen

L3H2, airco, navi, pdc, camera, cruise
 (A15)

Preis € 16900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	1.335 kg
Eigengewicht	1.965 kg
Bruttogewicht	3.300 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.500 kg
Radstand	404 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Getönte Scheiben	✓
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
GPS-Navigation	✓
Farbe	Weiß
Wartungshandbuch	✓
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	88 kW (120 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	356 cm
Laderaumbreite	185 cm
Laderaumhöhe	196 cm
Ladeflächenhöhe	57 cm
Tritt hinten	✓
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L3H2, airco, navi, pdc, camera, cruise
-------------	--

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 215/70R15,0
Schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 215/70R15,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen