

MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI



Stücknummer 308217
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2009 / 07
 Kilometerstand 218.213 km

Fahrgestellnummer
 WDB9061551N421683

Technischer Zustand

Bemerkungen
 LAADKLEP EN BAK XL AIRCO EURO5!
 (A15)

Preis € 14950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Doppelbereifung	✓
Nutzlast	390 kg
Eigengewicht	3.110 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Radstand	433 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Farbe	Schwarz
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	95 kW (129 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	5
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	427 cm
Laderaumbreite	211 cm
Laderaumhöhe	233 cm
Ladeflächenhöhe	100 cm
Durchfahrthöhe	228 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	750 kg
Ladebordwandhersteller	Dhollandia
Ladebordwandgröße	260x215

Bemerkungen

Bemerkungen	LAADKLEP EN BAK XL AIRCO EURO5!
-------------	---------------------------------

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 195/75R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

2



Reifengröße: 195/75R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen