

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0



Stücknummer 308227
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2019 / 01
 Kilometerstand 133.008 km

Fahrgestellnummer
 WV1ZZSYZK9008685

Technischer Zustand

Bemerkungen
 AC EURO6

(A15)



Preis € 16250

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	1.020 kg
Eigengewicht	1.980 kg
Bruttogewicht	3.000 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.500 kg
Radstand	364 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Blau
Beheizte Spiegel	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	75 kW (102 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Aufbautyp	verlängert und erhöht
Laderaumlänge	326 cm
Laderaumbreite	177 cm
Laderaumhöhe	202 cm
Ladeflächenhöhe	54 cm
Durchfahrthöhe	183 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	AC EURO6
-------------	----------

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektrisch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lenkung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Federung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fahrgestell ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bremsen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antriebsstrang

Motor allgemein ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kraftstoffsysteem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Auspuffanlage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Schmiersystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Getriebe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kupplung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antrieb ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aufbau

Interne Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen/Räder

Reifen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/75R16,0

Schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/75R16,0

Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Angemessene Staat
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderate Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Entspricht nicht den Anforderungen