

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L3H2 Maxi Mbus



Stücknummer 308265
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2021 / 05
Kilometerstand 106.593 km

Fahrgestellnummer
W1V9076351P358633

Technischer Zustand

Bemerkungen

L3H2 Maxi Mbus Airco Camera 3-Zits
(A15)

Preis € 27800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	1.022 kg
Eigengewicht	2.478 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Radstand	433 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	2
Einparkhilfe	Keiner
Getönte Scheiben	✓
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Weiß
Wartungshandbuch	✓
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	125 kW (170 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	436 cm
Laderaumbreite	177 cm
Laderaumhöhe	198 cm
Ladeflächenhöhe	71 cm
Tritt hinten	✓
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen L3H2 Maxi Mbus Airco Camera
3-Zits Achterwielaandrijving
170Pk Euro6!

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Reifen und Achsen



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a smiling face and a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

Sehr guter Zustand	5
Guter Zustand	4
Angemessene Staat	3
Moderate Zustand	2
Entspricht nicht den Anforderungen	1