

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 BI-TEMP Koelwagen

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 308271
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2018 / 01
Kilometerstand 177.681 km

Fahrgestellnummer
WDB9066331P375876

Technischer Zustand

Bemerkungen

BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk
(A15)

Preis €29900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 963 kg
Eigengewicht 2.537 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
Radstand 367 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Trennwand
Farbe Weiß
Beheizte Spiegel
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 105 kW (143 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuereinheit
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 306 cm
Laderaumbreite 156 cm
Laderaumhöhe 178 cm
Ladeflächenhöhe 70 cm
Dachgepäckträger Keiner
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier
Modell Kühlmotor xarios350mt
Kühlmotor Compressor / elektrisch
Art der Kühlung Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nacht Kühlung Tages-/Nacht Kühlung

Bemerkungen

Bemerkungen BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk Euro6!

Reifen/Räder

Reserverad
Profil Reserverad 5 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Kühlanlage

Systeme

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
 Guter Zustand
 Angemessene Staat
 Moderate Zustand
 Entspricht nicht den Anforderungen