

MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI



Stücknummer 308309
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2011 / 04
 Kilometerstand 319.276 km

Fahrgestellnummer
 WDF63960513647845

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 7400

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	897 kg
Eigengewicht	1.903 kg
Bruttogewicht	2.800 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.500 kg
Anhängerkupplung	✓
Radstand	343 cm
Leichtmetallfelgen	✓
Federungstyp	Schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Vorder- und Rückseite
Getönte Scheiben	✓
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Schwarz
Metallisch	✓
Beheizte Spiegel	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	165 kW (224 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	5
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	258 cm
Laderaumbreite	165 cm
Laderaumhöhe	135 cm
Ladeflächenhöhe	58 cm
Dachgepäckträger	Standard
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	2
Sitzbezug	Leder

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

Reifengröße: 255/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



2

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen