

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI TDI 204 DCI

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Stücknummer 308387
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2018 / 04
 Kilometerstand 138.613 km

Fahrgestellnummer
 WV1ZZZ7HZJH110193

Technischer Zustand 

Bemerkungen

dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer,
 (A15)

Preis €31750



Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 739 kg
 Eigengewicht 2.061 kg
 Bruttogewicht 2.800 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.500 kg
 Anhängerkupplung
 Radstand 340 cm
 Leichtmetallfelgen
 Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 2
 Scheibenwischer hinten
 Einparkhilfe Vorder-und Rückseite
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Trennwand
 GPS-Navigation
 Farbe Blau
 Metallisch

Antriebsstrang

Motorleistung 150 kW (204 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 6
 Antriebstechnik Steuerriemen
 Getriebeart Automatic
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 185 cm
 Laderaubbreite 157 cm
 Laderaumhöhe 131 cm
 Ladeflächenhöhe 60 cm
 Durchfahrthöhe 128 cm
 Dachgepäckträger Keiner
 Seitentüren 2
 Seitenfenster 2
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 5
 Sitzbezug Leder

Bemerkungen

Bemerkungen dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer, 204 pk, LMV, LED, VOL!!!

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 255/40R19,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 255/40R19,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen