VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 L2H2 Airco NAP!

Stücknummer	308406
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr	2016 / 03
Kilometerstand	154.448 km

Fahrgestellnummer
WV1ZZZ2EZG6018759

Technischer Zustand

Bemerkungen
L2H2, airco, navi, pdc, cruise, trekhaak

(A15)

Preis € 14900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	1.414 kg
Eigengewicht	2.086 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Anhängerkupplung	√
Radstand	367 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	√
Klimaanlage	√
Anzahl Airbags	6
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
Trennwand	√
GPS-Navigation	√
Farbe	Silber
Metallisch	√
Beheizte Spiegel	√

Antriebsstrang

Motorleistung	100 kW (136 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	5
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Laderaumlänge	333 cm
Laderaumbreite	177 cm
Laderaumhöhe	196 cm
Ladeflächenhöhe	65 cm
Durchfahrtshöhe	183 cm
Tritt hinten	√
Dachgepäckträger	inkl. Rolle
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	2
Sitzbezug	Skai
Komfortsitz	links

Bemerkungen

Bemerkungen	L2H2, airco, navi, pdc, cruise, trekhaak

Reifen/Räder

Reserverad	√

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes	●●●○○
Elektrisch	●●●○○

Kabine

Interne	●●●●○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●○○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Interne Zustand	●●●●○
Externe Zustand	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●○○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen