

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Mbus Rwd A

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Stücknummer 308448
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2019 / 09
Kilometerstand 156.461 km

Fahrgestellnummer
WDB9076331P127171

Technischer Zustand

Bemerkungen
L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving
(A15)

Preis €23900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 1.355 kg
Eigengewicht 2.145 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
Anhängerkupplung
Radstand 367 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Trennwand
Farbe Silber
Wartungshandbuch
Beheizte Spiegel
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 105 kW (143 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 333 cm
Laderaumbreite 177 cm
Laderaumhöhe 166 cm
Ladeflächenhöhe 68 cm
Durchfahrthöhe 154 cm
Dachgepäckträger Keiner
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2
Sitzbezug Stoff
Komfortsitz links

Bemerkungen

Bemerkungen L2H1 Mbus Rwd/
Achterwielaandrijving 143Pk
Airco Euro6!

Reifen/Räder

Reserverad
Profil Reserverad 7 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollleuchte)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen