

## MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI



Stücknummer 308483  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2021 / 02  
Kilometerstand 73.493 km

**Fahrgestellnummer**  
W1V44760313830108

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
AC CAMERA EURO6!  
( A15 )

**Preis €24950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 828 kg  
Eigengewicht 1.972 kg  
Bruttogewicht 2.800 kg  
Anhängelast, ungebremst 750 kg  
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg  
Anhängerkupplung  
Radstand 320 cm  
Federungstyp schraubenfeder

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Anzahl Airbags 2  
Einparkhilfe Vorder-und Rückseite  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
GPS-Navigation  
Farbe Weiß  
Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 120 kW (163 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerkette  
Getriebeart Handschalter  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Aufbautyp verlängert  
Laderaumlänge 245 cm  
Laderaubbreite 165 cm  
Laderaumhöhe 131 cm  
Ladeflächenhöhe 55 cm  
Durchfahrthöhe 121 cm  
Dachgepäckträger Keiner  
Seitentüren 1  
Verschluss hinten Doppeltür  
Werkstattausrüstung

### Sitze

Sitzplätze 3  
Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen AC CAMERA EURO6!

### Reifen/Räder

Reserverad

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



1  
Reifengröße: 205/65R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen



2  
Reifengröße: 205/65R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand  
 Guter Zustand  
 Angemessene Staat  
 Moderate Zustand  
 Entspricht nicht den Anforderungen