

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 BI-TEMP Koelwagen



Stücknummer 308637
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2019 / 07
Kilometerstand 151.194 km

Fahrgestellnummer
WDB9066331P602603

Technischer Zustand

Bemerkungen

BI-TEMP Koelwagen/ FRIGO D/N L2H2
(A15)

Preis € 32900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	945 kg
Eigengewicht	2.555 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Anhängerkupplung	✓
Radstand	367 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Getönte Scheiben	✓
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Weiß
Beheizte Spiegel	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	105 kW (143 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	306 cm
Laderaumbreite	156 cm
Laderaumhöhe	178 cm
Ladeflächenhöhe	70 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor	Carrier
Modell Kühlmotor	xarios 350mt
Kühlmotor	Diesel/elektrisch
Art der Kühlung	Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nachtkühlung	Tages-/Nachtkühlung

Bemerkungen

Bemerkungen	BI-TEMP Koelwagen/ FRIGO D/N L2H2 Airco Trekhaak Euro6!
-------------	---

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektrisch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lenkung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Federung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fahrgestell ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bremsen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antriebsstrang

Motor allgemein ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kraftstoffsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Auspuffanlage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Schmiersystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Getriebe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kupplung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antrieb ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aufbau

Interne Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlanlage

Systeme ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen/Räder

Reifen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Angemessene Staat
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderate Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Entspricht nicht den Anforderungen