

MERCEDES-BENZ VITO 116 L2H1 Airco Automaat!



Stücknummer 308675
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2022 / 05
 Kilometerstand 73.060 km

Fahrgestellnummer
 W1V44760313958231

Technischer Zustand

Bemerkungen

L2H1 Airco Automaat 280Gr-Achterdeuren
 (A15)

Preis € 27900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	823 kg
Eigengewicht	1.977 kg
Bruttogewicht	2.800 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Radstand	320 cm
Federungstyp	schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	2
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Getönte Scheiben	✓
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
GPS-Navigation	✓
Farbe	Weiß
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	120 kW (163 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	249 cm
Laderaumbreite	166 cm
Laderaumhöhe	134 cm
Ladeflächenhöhe	57 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L2H1 Airco Automaat 280Gr-Achterdeuren Navi Camera 163Pk Euro6!
-------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektrisch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lenkung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Federung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fahrgestell ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bremsen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antriebsstrang

Motor allgemein ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kraftstoffsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Auspuffanlage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Schmiersystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Getriebe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kupplung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antrieb ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aufbau

Interne Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen/Räder

Reifen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/65R16,0

Schraubenfeder

Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/65R16,0

Schraubenfeder

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Angemessene Staat
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderate Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Entspricht nicht den Anforderungen