

MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI



Stücknummer 308957
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2017 / 08
 Kilometerstand 274.437 km

Fahrgestellnummer
 WDB9066351P510116

Technischer Zustand 

Bemerkungen
 AUTOMAAT EURO6!!
 (A15)



Preis €12950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 1.298 kg
 Eigengewicht 2.202 kg
 Bruttogewicht 3.500 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
 Radstand 433 cm
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Anzahl Airbags 1
 Einparkhilfe Keiner
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Farbe Weiß
 Beheizte Spiegel
 Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 84 kW (114 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 6
 Antriebstechnik Steuerecke
 Getriebeart Automatic
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Aufbautyp zusätzlich erhöht und verlängert
 Laderaumlänge 420 cm
 Laderaubbreite 177 cm
 Laderaumhöhe 196 cm
 Ladeflächenhöhe 68 cm
 Durchfahrthöhe 183 cm
 Dachgepäckträger Keiner
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
 Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen AUTOMAAT EURO6!!

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen