MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 L2H2 Airco Mbux



Stücknummer 309040 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Geschlossene Kasten Erstzulassung Jahr 2019 / 01 Kilometerstand 233.374 km

Fahrgestellnummer WDB9076531P036698

Technischer Zustand 🔵 🔵 🔵 🔵 Bemerkungen L2H2 Airco Mbux Dubbellucht Trekhaak



Preis €25900



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2 Konfiguration 4x2

Doppelbereifung

3.250 kg Eigengewicht Bruttogewicht 5.500 kg

Anhängerkupplung

Radstand 367 cm Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine

Tempomat Klimaanlage

Standheizung Anzahl Airbags Keiner Einparkhilfe

Elektrische Fensterheber Elektrische Spiegel

Trennwand **GPS-Navigation**

Farbe Weiß

Beheizte Spiegel Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 120 kW (163 Hp)

Kraftstoff Diesel Euro

Antriebstechnik Steuerkette Getriebeart Handschalter

Gänge

Servolenkung ABS

ASR

Aufbau

Laderaumlänge 333 cm Laderaumbreite 177 cm Laderaumhöhe 196 cm Ladeflächenhöhe 71 cm 183 cm Durchfahrtshöhe Dachgepäckträger Keiner Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2 Stoff Sitzbezug Komfortsitz links

Bemerkungen

L2H2 Airco Mbux Dubbellucht Bemerkungen

Trekhaak 163Pk Euro6!

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig














Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



VANS

LEYN KLEYN KLEYN GROUP TRUCKS

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

(Vantallageät)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein 0000 00000 Kühlsystem Kraftstoffsystem 00000 Auspuffanlage Schmiersystem 3330 Getriebe 00000 Kupplung 33330 Antrieb 00000

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/75R16,0 Blattfederung Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/75R16,0 Blattfederung Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
Guter Zustand
Angemessene Staat
Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen