

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 L2H2 3.0Ltr V6 !



Stücknummer 309202
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2014 / 05
Kilometerstand 180.539 km

Fahrgestellnummer
WDB9066531S927228

Technischer Zustand

Bemerkungen

L2H2 3.0Ltr V6 Airco Dubbellucht 190Pk
(A15)

Preis € 22900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Doppelbereifung	✓
Nutzlast	1.010 kg
Eigengewicht	2.490 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	3.500 kg
Anhängerkupplung	✓
Radstand	367 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
Farbe	Weiß
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	140 kW (190 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Handschalter
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	332 cm
Laderaumbreite	176 cm
Laderaumhöhe	197 cm
Ladeflächenhöhe	71 cm
Durchfahrthöhe	183 cm
Tritt hinten	✓
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L2H2 3.0Ltr V6 Airco Dubbellucht 190Pk Trekhaak Euro6!
-------------	--

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Kupplung



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 195/75R16,0
Schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 195/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen