MERCEDES-BENZ V-KLASSE 250 CDI L2 AVANTGA

Stücknummer	309227
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Personenbeförderung
Erstzulassung Jahr	2016 / 10
Kilometerstand	171.247 km

Fahrgestellnummer
WDF44781313227902

Technischer Zustand

Bemerkungen
AVANTGARDE LED Airco Automaat
(A15)

Preis € 31750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	2.145 kg
Bruttogewicht	3.100 kg
Anhängerkupplung	√
Radstand	320 cm
Leichtmetallfelgen	√
Federungstyp	schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	√
Klimaanlage	√
Standheizung	√
Anzahl Airbags	8
Scheibenwischer hinten	√
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Getönte Scheiben	√
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
GPS-Navigation	√
Farbe	Braun
Metallisch	√
Beheizte Spiegel	√
Rückfahrkamera	√

Antriebsstrang

Motorleistung	140 kW (190 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Laderaumlänge	79 cm
Laderaumbreite	128 cm
Laderaumhöhe	119 cm
Ladeflächenhöhe	54 cm
Dachgepäckträger	Standard
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	7
Sitzbezug	Leder

Bemerkungen

Bemerkungen	AVANTGARDE LED Airco Automaat 7-Zitplaatsen Elektrische-Deuren Distronic 360Camera!

Reifen/Räder

Reserverad	√

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Kabine

Interne	●●●●○
Externe	●●●○○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Interne Zustand	●●●●○
Externe Zustand	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●○○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen