

MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG



Stücknummer 309236
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2020 / 08
Kilometerstand 94.797 km

Fahrgestellnummer
W1V4156031U280122

Technischer Zustand

Bemerkungen
airco, zijdeur, 94 dkm.
(A15)



Preis €11700

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 615 kg
Eigengewicht 1.365 kg
Bruttogewicht 1.980 kg
Anhängelast, ungebremst 690 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 1.050 kg
Radstand 270 cm
Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Trennwand
Farbe Weiß
Wartungshandbuch

Antriebsstrang

Motorleistung 59 kW (80 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerriemen
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 160 cm
Laderaubbreite 146 cm
Laderaumhöhe 116 cm
Ladeflächenhöhe 58 cm
Durchfahrtshöhe 108 cm
Dachgepäckträger Keiner
Seitentüren 1
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2
Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen airco, zijdeur, 94 dkm.

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 195/65R15,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 195/65R15,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen