

VOLKSWAGEN CADDY



Stücknummer 309292
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2014 / 08
 Kilometerstand 189.774 km

Fahrgestellnummer
 WV1ZZZ2KZFX011364

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)



Preis €7900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 748 kg
 Eigengewicht 1.411 kg
 Bruttogewicht 2.159 kg
 Anhängelast, ungebremst 700 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 1.400 kg
 Radstand 268 cm
 Leichtmetallfelgen
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 1
 Scheibenwischer hinten
 Einparkhilfe Rückseite
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Trennwand
 GPS-Navigation
 Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorleistung 55 kW (75 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 5
 Antriebstechnik Steuerriemens
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 5
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 170 cm
 Laderaubreite 145 cm
 Laderaumhöhe 121 cm
 Ladeflächenhöhe 60 cm
 Durchfahrts Höhe 111 cm
 Dachgepäckträger Keiner
 Seitentüren 1
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2
 Sitzbezug Stoff

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/40R18,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/40R18,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen