

RENAULT MASTER 2.3 L2H2 Airco Navi!



Stücknummer 309295
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2020 / 06
 Kilometerstand 134.287 km

Fahrgestellnummer
 VF1MA000765633488

Technischer Zustand 

Bemerkungen
 L2H2 Airco Navi Trekhaak 3-Zits Cruise
 (A15)

Preis €18800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 1.351 kg
 Eigengewicht 1.949 kg
 Bruttogewicht 3.300 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.500 kg
 Anhängerkupplung
 Radstand 368 cm
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 2
 Einparkhilfe Vorder-und Rückseite
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Trennwand
 GPS-Navigation
 Farbe Weiß
 Wartungshandbuch
 Beheizte Spiegel

Antriebsstrang

Motorleistung 100 kW (136 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 6
 Antriebstechnik Steuerkette
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 6
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 305 cm
 Laderaumbreite 177 cm
 Laderaumhöhe 200 cm
 Ladeflächenhöhe 58 cm
 Durchfahrtshöhe 184 cm
 Tritt hinten
 Dachgepäckträger Keiner
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
 Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen L2H2 Airco Navi Trekhaak
 3-Zits Cruise 135Pk Euro6!

Reifen/Räder

Reserverad
 Profil Reserverad 8 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/65R16,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen