# FORD TRANSIT 2.0 Bakwagen Laadklep!



Stücknummer 309299 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Koffer Erstzulassung Jahr 2019 / 10 Kilometerstand 103.607 km

Fahrgestellnummer WF0DXXTTGDKE25478

Technischer Zustand Bemerkungen

Bakwagen Laadklep Spoiler 3-Zits Airco (A15)

**Preis €21900** 



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# **Ausrüstung**

**Fahrgestell** 

Anzahl der Achsen Konfiguration 4x2 2.770 kg Eigengewicht 3.500 kg Bruttogewicht Radstand 396 cm Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine

Tempomat Klimaanlage

Anzahl Airbags Keiner Einparkhilfe

Elektrische Fensterheber

Elektrische Spiegel

Farbe Weiß

**Antriebsstrang** 

Motorleistung 96 kW (130 Hp)

Kraftstoff Diesel Furo

Antriebstechnik Steuerriemen Getriebeart Handschalter

Gänge

Servolenkung

ABS **ASR** 

Aufbau

Laderaumlänge 420 cm Laderaumbreite 205 cm Laderaumhöhe 215 cm Ladeflächenhöhe 90 cm Durchfahrtshöhe 213 cm Keiner Dachgepäckträger

Verschluss hinten Ladebordwand

## Sitze

Sitzplätze 3 Sitzbezug Stoff

## Ladebordwand

Ladebordwand

Ladebordwandausführung Heckklappe Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg Ladebordwandhersteller dhollandia dhlc 08 Ladebordwandgröße 145x210

## Bemerkungen

Bemerkungen Bakwagen Laadklep Spoiler 3-Zits Airco 130Pk Euro6!

#### Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig














Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

# Größe





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Inspektionsbericht

# **Fahrgestell**

Anzeigecodes 33330 Elektrisch

# 00000

Reifen/Räder

Reifen

## **Kabine**

Interne 00000 00000 Externe 0000 Lenkung Federung 00000 00000 Fahrgestell Bremsen 00000

# **Antriebsstrang**

Motor allgemein 33330 33330 Kühlsystem Kraftstoffsystem 33330 3330 Auspuffanlage 00000 Schmiersystem Getriebe 3330 Kupplung 00000 Antrieb 33330

## Aufbau

Interne Zustand 0000 Externe Zustand 

## Ladebordwand

Bedienung 33330 System 33330

# Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0 schraubenfeder Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0 Blattfederung Scheibenbremsen

#### Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

# Legenda für Inspektionsbericht

33330

Sehr guter Zustand Guter Zustand Angemessene Staat Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen