

## OPEL MOVANO 2.3 CDTI 145 L2H2



Stücknummer 309326  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2018 / 09  
Kilometerstand 130.093 km

**Fahrgestellnummer**  
W0VMRS600JB153225

Technischer Zustand

### Bemerkungen

L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak  
( A15 )

**Preis €17750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 1.274 kg  
Eigengewicht 2.026 kg  
Bruttogewicht 3.300 kg  
Anhängelast, ungebremst 750 kg  
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.500 kg  
Anhängerkupplung  
Radstand 368 cm  
Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Standheizung  
Anzahl Airbags 1  
Einparkhilfe Rückseite  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Farbe Weiß  
Wartungshandbuch  
Beheizte Spiegel  
Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 107 kW (145 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerkette  
Getriebeart Handschalter  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 291 cm  
Laderaumbreite 174 cm  
Laderaumhöhe 189 cm  
Ladeflächenhöhe 56 cm  
Durchfahrtshöhe 183 cm  
Tritt hinten  
Dachgepäckträger Keiner  
Verschluss hinten Doppeltür  
Werkstattausrüstung

### Sitze

Sitzplätze 2  
Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/65R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen