

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI



Stücknummer 309353
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2018 / 09
Kilometerstand 312.907 km

Fahrgestellnummer
WDB9071331N005652

Technischer Zustand 

Bemerkungen
AC AUTOMAAT MBUX EURO6
(A15)



Preis € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	910 kg
Eigengewicht	2.590 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.000 kg
Radstand	367 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Farbe	Weiß
Beheizte Spiegel	✓
Rückfahrkamera	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	120 kW (163 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Aufbautyp	zusätzlich verlängert
Laderaumlänge	365 cm
Laderaumbreite	225 cm
Laderaumhöhe	236 cm
Ladeflächenhöhe	88 cm
Durchfahrthöhe	220 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	750 kg
Ladebordwandhersteller	DHOLANDIA
Ladebordwandgröße	160x232

Bemerkungen

Bemerkungen	AC AUTOMAAT MBUX EURO6
-------------	------------------------

Reifen/Räder

Reserverad	✓
Profil Reserverad	3 mm

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsysteem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Aufbau



Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

2



Reifengröße: 235/65R16,0

Blattfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen