

MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI



Stücknummer 309411
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2012 / 01
Kilometerstand 230.257 km

Fahrgestellnummer
WDF63960313695578

Technischer Zustand 

Bemerkungen

DC V6 3.0 LTR DUBBELE SCHUIFDEUR!

(A15)



Preis € 13950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	910 kg
Eigengewicht	1.890 kg
Bruttogewicht	2.800 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	2.500 kg
Anhängerkupplung	✓
Radstand	320 cm
Federungstyp	schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine	Doppelkabine
Klimaanlage	✓
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Vorder-und Rückseite
Elektrische Fensterheber	✓
Elektrische Spiegel	✓
Trennwand	✓
GPS-Navigation	✓
Farbe	Silber
Beheizte Spiegel	✓

Antriebsstrang

Motorleistung	165 kW (224 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	5
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Aufbautyp	verlängert
Laderaumlänge	162 cm
Laderaumbreite	166 cm
Laderaumhöhe	132 cm
Ladeflächenhöhe	55 cm
Durchfahrthöhe	123 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	2
Verschluss hinten	Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze	6
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	DC V6 3.0 LTR DUBBELE SCHUIFDEUR!
-------------	-----------------------------------

Reifen/Räder

Reserverad	✓
------------	---

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektrisch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lenkung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Federung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fahrgestell ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Radaufhängung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bremsen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antriebsstrang

Motor allgemein ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kühlsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kraftstoffsystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Auspuffanlage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Schmiersystem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Getriebe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kupplung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Antrieb ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aufbau

Aufbau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Interne Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externe Zustand ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen/Räder

Reifen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reifen und Achsen



1

Reifengröße: 225/75R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



2

Reifengröße: 225/75R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sehr guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Guter Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Angemessene Staat
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderate Zustand
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Entspricht nicht den Anforderungen