

OPEL MOVANO 2.3 CDTI



Stücknummer 309412
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Koffer
Erstzulassung Jahr 2021 / 02
Kilometerstand 250.787 km

Fahrgestellnummer
W0VVVS8601MB237991

Technischer Zustand

Bemerkungen
AIRCO EURO 6 ZIJDEUR
(A15)



Preis €21950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 1.042 kg
Eigengewicht 2.458 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.500 kg
Anhängerkupplung
Radstand 433 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Keiner
Elektrische Fensterheber
Elektrische Spiegel
Trennwand
GPS-Navigation
Farbe Weiß
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 100 kW (136 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Aufbautyp zusätzlich verlängert
Laderaumlänge 451 cm
Laderaumbreite 214 cm
Laderaumhöhe 231 cm
Ladeflächenhöhe 90 cm
Durchfahrthöhe 230 cm
Dachgepäckträger Keiner
Seitentüren 1
Verschluss hinten Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg
Ladebordwandhersteller dollandia dhlm 08
Ladebordwandgröße 160x218

Bemerkungen

Bemerkungen AIRCO EURO 6 ZIJDEUR

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 225/65R16,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



2 Reifengröße: 225/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen