MERCEDES-BENZ EVITO L2 66 kwh Long Range



Stücknummer 315123 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Geschlossene Kasten Erstzulassung Jahr 2022 / 07 Kilometerstand 25.082 km

Fahrgestellnummer W1V44760314110042

Preis €25900

Technischer Zustand 🌑 🌒 🌒 🜒 🔘 Bemerkungen

Lang, Elektrisch, WLTP 284 km Actieradius, (A15)



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen Konfiguration 4x2 Nutzlast 889 kg Eigengewicht 2.311 kg 3.200 kg Bruttogewicht Radstand 320 cm

Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Tempomat

Art der Kabine Einzelkabine

Klimaanlage Anzahl Airbags 2 Keiner Einparkhilfe

Elektrische Fensterheber Elektrische Spiegel

Trennwand **GPS-Navigation**

Farbe Weiß

Beheizte Spiegel Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp) Kraftstoff elektrisch Steuerkette Getriebeart Automatic

ABS ASR

Aufbau

Laderaumlänge 249 cm Laderaumbreite 167 cm Laderaumhöhe 132 cm Ladeflächenhöhe 53 cm 125 cm Durchfahrtshöhe Dachgepäckträger Keiner Seitentüren Doppeltür

Verschluss hinten

Sitze

Sitzplätze 3 Stoff Sitzbezug

Bemerkungen

Lang, Elektrisch, WLTP 284 km Bemerkungen

Actieradius, Airco, Camera,

Cruise, 116 PK!

Antriebstechnik

Servolenkung

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig















Größe





GROUP KLEYN KI

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/55R17,0 schraubenfeder Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/55R17,0 schraubenfeder Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
Guter Zustand
Angemessene Staat
Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen