M.A.N. TGE 3.180 L4H3 Dubbel Cabine!

Stücknummer	315138
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr	2021 / 10
Kilometerstand	108.491 km

Fahrgestellnummer
WMA03VUYXM9005313

Technischer Zustand

Bemerkungen
L4H3 Dubbel Cabine Airco Automaat 177Pk (A15)

Preis € 32900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	1.268 kg
Eigengewicht	2.232 kg
Bruttogewicht	3.500 kg
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	3.000 kg
Anhängerkupplung	√
Radstand	449 cm
Federungstyp	Blattfederung

Kabine

Art der Kabine	Doppelkabine
Tempomat	√
Klimaanlage	√
Anzahl Airbags	1
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
Trennwand	√
GPS-Navigation	√
Farbe	Schwarz
Beheizte Spiegel	√
Rückfahrkamera	√

Antriebsstrang

Motorleistung	130 kW (177 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Antriebstechnik	Steuerriemen
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Laderaumlänge	320 cm
Laderaumbreite	175 cm
Laderaumhöhe	195 cm
Ladeflächenhöhe	55 cm
Tritt hinten	√
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Seitenfenster	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	7
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	L4H3 Dubbel Cabine Airco Automaat 177Pk Trekhaak Navi Euro6!

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●○○○

Kabine

Interne	●●●●○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Interne Zustand	●●●●○
Externe Zustand	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●●●○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 205/75R16,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 0/0R0,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen