OPEL VIVARO 1.5 AC CAMERA EURO6




Stücknummer 315677 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Geschlossene Kasten Erstzulassung Jahr 2020 / 11 Kilometerstand 140.291 km

Fahrgestellnummer VXEVBYHRKM7804294

Technischer Zustand Bemerkungen AC CAMERA EURO6





Preis €12450



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2 Konfiguration 4x2 1.085 kg Nutzlast Eigengewicht 1.745 kg Bruttogewicht 2.830 kg Anhängelast, ungebremst 750 kg Anhängelast Mittelachse, 2.000 kg

gebremst

328 cm Radstand

Federungstyp schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine

Tempomat Klimaanlage

Anzahl Airbags

Vorder-und Rückseite Einparkhilfe

Elektrische Spiegel

Trennwand

Farbe Weiß

Beheizte Spiegel Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 75 kW (102 Hp)

Kraftstoff Diesel Euro

Steuerkette Antriebstechnik Handschalter Getriebeart

Gänge

Servolenkung

ABS **ASR** Aufbau

Aufbautyp verlängert Laderaumlänge 255 cm 158 cm Laderaumbreite 130 cm Laderaumhöhe Ladeflächenhöhe 61 cm 122 cm Durchfahrtshöhe Dachgepäckträger Keiner Seitentüren Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3 Stoff Sitzbezug

Bemerkungen

Bemerkungen AC CAMERA EURO6

Reifen/Räder

Reserverad

Profil Reserverad 7 mm

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig












Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe





GROUP TRUCKS

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein 33300 Kühlsystem Kraftstoffsystem 00000 3330 Auspuffanlage Schmiersystem Getriebe 3330 Kupplung 00000 Antrieb 33330

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 215/60R17,0 schraubenfeder Scheibenbremsen



Reifengröße: 215/60R17,0 schraubenfeder Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
Guter Zustand
Angemessene Staat

Moderate Zustand
Entspricht nicht den Anforderungen