

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco



Nº de referencia 295540
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2018 / 01
Kilometraje 78.660 km

Nº del bastidor
WDB9076351P024013

Condición técnica

Observaciones
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Precio €43900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Carga útil 1.014 kg
Peso en vacío 2.486 kg
Peso bruto 3.500 kg
Gancho de tiro
Distancia entre ejes 433 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Aire acondicionado
Cristal ahumado
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Radio-casete
Color Plata
Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 140 Kw (190 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Clase de caja de cambios Automático
Nº de las velocidades 7
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Modelo de la carrocería aumentado
Longitud de la caja 430 cm
Ancho de la caja 178 cm
Altura de la caja 191 cm
Altura del piso de la caja de carga 68 cms
Escalón trasero
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3

Observaciones

Observaciones V6 L3H2 Airco Automaat
Stoelverwarming

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ●●●●●●●●

Eléctrico ●●●●●●●●

Cabina

Interior ●●●●●●●●

Externos ●●●●●●●●

Dirección de mandos ●●●●●●●●

Suspensión ●●●●●●●●

Chasis ●●●●●●●●

Frenos ●●●●●●●●

Línea de conducción

Motor en general ●●●●●●●●

Sistema de enfriamiento ●●●●●●●●

Sistema de combustión ●●●●●●●●

Sistema de escape ●●●●●●●●

Sistema de lubricación ●●●●●●●●

Caja de cambios ●●●●●●●●

Embrague ●●●●●●●●

Transmisión ●●●●●●●●

Carrocería

Condición interior ●●●●●●●●

Condición externos ●●●●●●●●

Neumáticos, llantas

Neumáticos ●●●●●●●●

Neumáticos / ejes

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●● Muy buen estado
●●●●●●●● Buen estado
●●●●●●●● Estado razonable
●●●●●●●● Estado moderado
●●●●●●●● No cumple con los requisitos