

## SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Nº de referencia	298034
Clase	Furgoneta
Especificación	Caja cerrada
Año de la primera	2023 / 06
Kilometraje	1 km
<b>Nº del bastidor</b>	
F212529	
Condición técnica	
<b>Observaciones</b>	
Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets ( A15 )	

**Precio €10900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Distancia entre ejes 185 cm

### Cabina

Ayuda al aparcamiento Ninguno  
Color Blanco  
Guía de mantenimiento

### Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)  
Combustible eléctrico  
Euro 6  
Clase de caja de cambios Automático

### Carrocería

Longitud de la caja 125 cm  
Ancho de la caja 81 cm  
Altura de la caja 101 cm  
Altura del piso de la caja de carga 50 cms  
Altura de paso 100 cm  
Baca Ninguno  
Puertas traseras Puerta individual

### Asientos

Nº de asientos 1  
Revestimientos para asientos cuero

### Observaciones

Observaciones Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets met zonne energie

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador ●●●●●●●●

Eléctrico ●●●●●●●●

### Cabina

Interior ●●●●●●●●

Externos ●●●●●●●●

Dirección de mandos ●●●●●●●●

Suspensión ●●●●●●●●

Chasis ●●●●●●●●

Suspensión de ruedas ●●●●●●●●

Frenos ●●●●●●●●

### Línea de conducción

Motor en general ●●●●●●●●

Transmisión ●●●●●●●●

### Carrocería

Carrocería ●●●●●●●●

Condición interior ●●●●●●●●

Condición externos ●●●●●●●●

### Neumáticos, llantas

Neumáticos ●●●●●●●●

## Neumáticos / ejes

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

●●●●●●●● Muy buen estado  
●●●●●●●● Buen estado  
●●●●●●●● Estado razonable  
●●●●●●●● Estado moderado  
●●●●●●●● No cumple con los requisitos